

砂防学会特別シンポジウム
 東北地方太平洋沖地震災害調査委員会
 「海溝型地震による土砂災害を考える」



砂防学会・東北地方太平洋沖地震災害調査委員会
 (委員長: 鈴木雅一 事務局: 川邊 洋(新潟大) 石川芳治(農工大) 阿部宗平(全国治水砂防協会))

第2班 土砂災害の実態

メンバー:

- 井良沢道也(岩手大)
- 石川芳治(農工大)
- 松村和樹(京都府大)
- 平松晋也(信州大)
- 檜垣大助(弘前大)
- 地頭蘭隆(鹿児島大)
- 執印康裕(宇都宮大)
- 馬淵 泰(高知工大)
- 小山内信智(後藤宏二)(国総研)
- 原 義文(小山内信智)(土木研)
- 池田暁彦(砂防センター)
- 小川紀一郎(アジア航測)
- 島田 徹(国際航業)
- 鈴木 崇(バスコ)
- 森島成昭(日本工営)
- 田中善治(朝日航洋)
- 山下伸太郎(地図総合コンサル)
- 鈴木浩二(中日本航空)

紹介する内容

全体に国交省河川技術開発課題
 「地震による斜面変動の実態把握と特徴の類型化」の成果を活用させていただきます

- I. 衛星写真や航空写真、航空LP測量による広域調査(分布、規模、形状)
- II. 現地調査による実態把握
 - ①岩手県
 - ②宮城県
 - ③栃木県
 - ④茨城県
- III. 代表的な災害地の集中合同調査: 2011年9月10日~11日
 福島県
 - ①いわき市桜本(岩盤崩壊)
 - ②いわき市上釜戸(初生地すべり)
 - ③いわき市才録(岩盤崩壊、地すべり)
 - ④白河市葉の木平(崩壊性地すべり)、白河市岡の内、いわき市田人町石住地区
 - ⑤航空LP測量データによる湯ノ岳・井戸沢地震断層
- IV. 砂防・治山構造物などの施設災害
- V. 土砂移動によるライフライン等の被災が、社会的・経済的に与えた影響
- VI. 地震被害の実態把握と地震後の地下水挙動の変化(長野県栄村・中条川上流)
- VII. 今後のとりまとめ

東北地方太平洋沖地震 地震の揺れと震度

継続時間の長い揺れ
 広範囲な強震域

●本震の揺れ

約6分間

●強震(震度5以上)の継続時間



青森県~神奈川県

約120秒

いわき市小名浜

約190秒

(気象庁)











図7 崩壊地判読結果




図8 推計震度分布


II. 現地調査による実態把握

- ①岩手県
- ②宮城県
- ③栃木県
- ④茨城県
- ⑤長野・新潟県：長野県栄村・中条川上流

①岩手県

岩手県内では41箇所^(注)の山地・斜面崩壊が発生(岩手・宮城内陸地震では796箇所)、崩壊による死傷者は無し。

(岩手県森林保全課、砂防災害課調べ)



・崩壊箇所の分布は、**県南**と**県北**の特定の地域に偏って存在。

・4月7日の余震に伴う崩壊は、**県南でのみ**発生。

2011年4月7日 一 市東山町で発生した崩壊、今後も 性が る



2011年3月11日 宮 市藤原町で発生した 土斜面岩盤崩壊
→今 はこのタイプは 常に少ない



2011年4月7日 一 市で発生した崩壊、対 工の 果は 実



岩手県森林保全課

2011年4月7日 一 市で発生した崩壊、河川の1/3



2011年3月11日 二戸市石 所で発生した宅地造成箇所の地すべり



2011年3月11日 二戸市石 所で発生した宅地造成箇所の地すべり



岩手県で発生した山林火災に いて 国交省砂防部

山火事の発生範囲に いて土砂災害の発生が される

① 岩手県宮 市田 地

② 岩手県下 山田町 地



③ 岩手県上 大 町



【現在の状】
 ・ 市町も、め、地域 の陸 でのア セスが 常に。
 ・ 津波で壊 約被害を被った市 地 後の山の 生が山火事で。
 ・ 現在は、火した候。

2011年3月11日 大 町で発生した山林火災



②宮城県





まとめと今後の


全体に震度 以上が広範囲で、本県での東北地方太平洋沖地震による土砂災害の発生は
全域に んだが、 対的に 岩(新第三紀)からなる
地域で発生が かった。中でも海 の発 する松島 周辺で岩盤崩壊が 発生した。
の発 した岩盤からなる に が発 する 合に
のやや上方から崩壊しやすい。宅地の斜面変状では、長い強震動でい かの小
で 下・ 性変形やすべりが生 した。
今後、地震動の強さ・周 方 と崩壊や地すべり発生の が できる。

③栃木県

栃木県 土砂災害対 事業 定箇所 図

別	箇所	崩壊高さ	崩壊	斜面	備考
1	斜	那須市 日高		0	斜面上部
2	斜	さくら市			斜面上部
地すべり	那須烏山市 川西	0	12		谷倉死
砂防	那須烏山市 南大和久	0	0		
斜	芳賀町 宮山西				斜面上部
地すべり	栃 茨城 上	0	0	22	崩壊延長 約900m
地すべり	栃 茨城 山の下				斜面上部
斜	栃 茨城 早和台	21	0		斜面上部
10	砂防	須野 の	0	100	
11	斜	那須町 家坪			斜面上の 石 変化

栃木県 土砂災害対 事業 定箇所 図



栃木県・茨城県内土砂災害地調査 (4月28-29日)

1. 茨城県入道郡大子町「浅川地区」
崩壊地規模：幅約100m、斜面長約90m
地質：新第三紀中新世三浦層群



図-2 調査箇所位置図



写真-1 浅川地区地すべり全体写真 (下部から上部を望む)



写真-2 浅川地区地すべり滑落地 (下部から上部を望む)
古い地すべりの滑落層があり、その少し下部で再活動した。

2. 栃木県那須郡那賀川町「押野地区」の崩壊

崩壊地規模：幅約80～160m、斜面長約140m
地質：上部(表層部)はローム
下部(基盤部)は石炭～ジュウ系堆積岩類



写真-3 押野地区の崩壊全景、崩土は流動化して約200m押し出している。



写真-4 押野地区の崩壊の滑落地、地質はローム

3. 栃木県那須烏山市「八ヶ代地区」

規模：幅約70m、斜面長約160m
地質：上部(表層部)はローム
下部(基盤部)は更新世上総層群



写真-5 八ヶ代地区の崩壊地全景。



写真-6 八ヶ代地区の崩壊地の滑落地、崩の上部は礫土部となっている。
(台地上部に崩を造成した時に頂上を盛ったと考えられる)

4. 栃木県那須烏山市「藤田地区」

規模：幅約100～150m、斜面長約350m
地質：上部(表層部)はローム、溶結凝灰岩
下部は中新世三浦層群



写真-7 藤田地区の崩壊全景、河川の攻撃斜面、崩土は河床部に堆積したが大きな被害はなかった。



写真-8 藤田地区の滑落地、地質はローム。

5. 栃木県さくら市吾連川「お丸山公園地区」
規模：幅約500m、斜面長約50m
地質：上部（表層部）は更新後中期ローム



写真-9 吾連川、お丸山公園地区の崩壊地全景、



写真-9 吾連川、お丸山公園地区における地震後の降雨による崩壊



写真-10 吾連川、お丸山公園地区の崖上部のクラック、延々と約500m続いている。

6. 栃木県那須烏山市「神長地区」
規模：幅約50m、斜面長約170m
地質：上部（表層部）は更新後中期ローム
下部（基盤部）中新世三浦群
死者：2名



写真-11 神長地区の崩壊地全景、



写真-12 神長地区の崩壊地部、右は栗の栗樹園造成地、崩壊部の主体は谷地形部

④茨城県

茨城県の主な災害事例
1. 国道249号山芳水務橋
(1) 被災概要
元橋橋脚2部等が崩壊し、常陸大宮市と常陸大宮市と結ぶ一般国道である。地質によって、部土のゆるい道路の、連続的な崩壊によってアスファルト路面の剥離、ポーリング、土留工と共に崩壊し、通行は通行不能となった（写真1）。



図1 茨城県の主な災害位置 (国土交通省 国土院)




写真1 被災箇所全景写真 (ICJ A.4撮影)



図5 調査区域




図7 断面図



図6 地すべり運動線断面図

2. 2. 熊谷地区の地すべり
(1) 被災概要
被災箇所周辺では過去に地すべりが発生し、幅約40m、長さ約300m、最大深さ約30cmの地すべりが発生した（写真2参照）。道路沿いに発生した地すべりによって地すべり運動線とそれに伴う崩壊帯が形成された。通行車の影響でその地すべり運動線が、ガードレール・橋脚・水防工などが影響を及ぼした。




写真2 被災箇所全景写真 (ICJ A.4撮影)



図5 調査区域図 (1:1,000)



図6 調査断面図 (1:1,000)

2. 小野地区の自然性地すべり

(1) 災害概要

被災地において、幅140m、高さ20m、地すべり厚さ10m、地すべり土体積20,000m³の地すべりが発生した。周辺への土砂流出は顕著であったが、事前に転覆が主で、一時停止はなかった。



図7 平面図



写真2 現場で確認した地すべり跡の拡大写真



図8 断面地すべり断面図

Ⅲ. 代表的な災害地の集中合同調査
(2011年9月10日～11日)


福島県

- ①いわき市上釜戸(初生地すべり)
- ②いわき市桜本(岩盤崩壊)
- ③いわき市才鉢(岩盤崩壊、地すべり)
- ④白河市葉の木平(崩壊性地すべり)等
- ⑤航空LP測量データによる湯ノ岳・井戸沢地震断層

①いわき市上釜戸地区



上釜戸の地すべり
最大規模(200×200m)
三紀の砂層
ラン状
沢地すべり
スプレタイプ
すべり面は



①いわき市上釜戸地区




図1 推計震度分布図と調査地
(2011年4月11日17時16分の福島県浜通りの地震)




図3 断層分布図




図4 地平面図






図5 地すべり変

図6 測 図



④白河市粟の水平(崩壊性粘土すべり等)

福島県白河市「粟の水平地区」
規模：幅約100m、斜面長約130m、堆積部長さ：約100m
地質：ローム、スコリア
死者：13名



写真-13 粟の水平地区の崩壊地の上部



写真-14 粟の水平地区の崩壊地のすべり面付近の粘土層



④白河市岡の内 国土交通省砂防部

東北地方太平洋沖地震により福島県白河市大楯 戸(岡ノ内)に いて土砂災害が発生し、死者1名、人 全壊1戸の被害が発生。



①地すべり 部状

死者1名
人 全壊1戸



福島県白河市「岡の内地区」

規模：幅約50m、斜面長約100m、
地質：ローム、スコリア
死者：1名、 全壊：1戸



写真-16 岡の内地区の崩壊地上部



写真-15 岡の内地区の崩壊地全景

④いわき市田人町石住地区白河市岡の内



崩壊部流

福島県いわき市「田人町石住地区」 (5月3日調査)

崩壊部規模：幅約50m、斜面長約250m、
地質：第三紀 砂岩、泥岩 (堆積岩)
死者：3名
発生原因：4月11日の余震による



写真-18 田人町石住地区の崩壊地頭部、層理面が約45度の流れ面となっている。



写真-17 田人町石住地区の崩壊地全景、井戸沢断層(地震断層)からは約4km程度の地点付近に他の崩壊は見当たらない

⑤地震断層(ノ平断層、湯ノ岳断層)

◆塩ノ平断層(井戸沢断層)

野町 木~田人町 人(た うど)
約11 km
断層が断続的に分布
上下変 量は 下で約0.8-1.8 m
れ変 量が30 cm内

東京大学地震研究所





⑤地震断層(ノ平断層、湯ノ岳断層)

航空レーザ測量および空中写真のデータから陰影図、陰陽図、オルソ写真図を作成して、地表地震断層による変動地形を判読し、その結果を基に現地にて位置、形状、変位量の検証を行った。計測日：5月18日
 発射回数：10万Hz 照射密度：7.3点/m²





陰陽図による地形判読



計測範囲と推定断層



地震断層の現地確認





IV. 砂防・治山構造物などの施設災害



東北地方太平洋沖地震による砂防 施設の な被災状 (本省防災課:被害 より)

- 砂防施設
 - ・流工の崩壊、崩れ(宮城、福島県)
 - ※被災事 は無し
- 地すべり対 施設
 - ・工破 (茨城県)
 - ※造成宅地に る被災を
- 斜地崩壊対 施設
 - ・のれ、壊等(岩手、宮城、福島、茨城県)
 - ・防等の破、壊(岩手、宮城、福島)
 - ・工の破 (岩手)
 - ※造成宅地に る被災を

V. 土砂移動によるライフライン等の被災が社会的・経済的 面に与えた影響



土砂移動によるライフライン等の被災が社会的・経済的 面に与えた影響

2月20日時点で内閣府から発表された被害推計¹⁹⁾では、建築物等の被害約10万戸、ライフライン施設の被害約19万戸、社会インフラ施設の被害約22万戸、農林水産物の被害約19万戸の約11億円の総計で約19万戸であり、大震災の総計約9億円の約2割を占めている。

この大規模な広範囲な被害の発生は、地震時の地盤変動と津波によるものであり、土砂移動による影響は、みちがちであるが、土砂移動による被害は、作業を中止にさせるに十分な時間を長期間にわたって発生させた。地震による社会的・経済的影響と土砂移動による影響を分離し、定量的に評価することは、常に難しいが、以下に土砂移動が与えた影響を推定もめる。

社会的 面に与えた影響

土砂移動によるライフライン被害により、長期間にわたって社会インフラの作業の遅延を招き、作業全体に影響を与えた。

土砂移動による道路被害により、交通流通は長期間断絶され、現時でも土砂移動による被害箇所がなされていない地区がいくつかある。これは土砂移動特有の被害であり、崩壊の大地すべりの活動化等によるものである。このような土砂移動に伴う崩壊や地すべりの発生は、ライフライン全体にわたっている。

宅地や道の土区間でも地すべり発生による影響を調査し、安全性を確保するための間は対応できないことによる長期間にわたって土砂移動対策を実施するための長期間という形で影響を与えた。また、崩壊や地すべりが発生した箇所周辺に土砂移動による被害が、斜地や地すべり箇所では、余震による土砂移動の発生が、社会的な被害を大きくさせた。もめによる被害は約100箇所(うち長野県北部地震は約100箇所)であった。

余震も地震以上の地域内にある土砂災害箇所は212市町村292箇所にとどまった。土砂移動の発生は、生存するため国土交通省の対策による(もめのべ人員11名のべ2台)による度()が実施された。

このように土砂移動による社会的 面に与えた影響では、長期間にわたって崩壊・地すべり大による社会的 被害に、人員がとらわれている。

経済的 面に与えた影響

経済的影響では、工 被害による生 少(全国に影響)や による経済の え み 用の 少 による経済の 活性化が舉 られる。これらは土砂移動による影響のみではな 大規模災害が発生した 合に一 的に えること である。

土砂移動による 的な影響は ライフライン被害の までの長 間を することで 経済的にも影響を している。一 的な 作業に べ 土砂移動による被害では調査 間の長 化や対 施設の設計 ・施工 用が となる。


交通 は経済流通の 盤でり 交通 の の れは経済 の れに ながり 全 に影響を している。

造成地や山間地に る地すべりや 斜地での崩壊は 人の 的被害を 大させている。特に 地すべりの発生は 水道や下水道 ス等の地中 を 断させ大きな被害を発生させた。造成地の 地すべりや 斜地の崩壊は 宅地 のもの も 下させる。

土砂移動による文化 や 源の大きな被害は されていないが 東松島市や松島周辺の海 斜面 での崩壊が されている。これも津波による 大な被害に べれ 小規模では なが は ない経済的な でり経済的に影響を与えているといえる。

土砂移動による経済的 面に与えた影響では 的な影響として一 的な に対して対 施設を 伴うことによる 用の 加や の 下 間的影響として の長 化による経済流通の れや文化 の被災に伴う経済活動 の影響が となっている。

VI. 地震被害の実態把握と地震後の 地下水挙動の変化(長野県栄村・中条川上流)



2011年長野県北部地震による栄村・中条川上流の土砂災害とその対応

災害発生から現在までの経緯
余震&融雪・降雨
土砂災害：大規模崩壊(流山)⇒湛水⇒土砂堆積部の越流

調査：空中写真・地形計測、ボーリング調査→24年度も継続観測する予定
・地すべり性崩壊によって、地質構成や層序を維持したまま滑り落ち、河道に堆積したことが分かった。
・深度55.13mが崩壊時堆積物と地山(魚沼層)との境界
・コア内の地下水位は、掘削時には深度36m、最大で深度21m。
・地下水検層の結果、多量の地下水が流動している。
→堆積物は、地質構成を維持したまま滑り落ち、堆積したもの(流れ山)であるので、現在は安定しているが、現在も湛水しており、豪雨等による地下水位の上昇時には、注意を要する。
→上流側の土砂堆積についても、ボーリングによる詳細な地質調査が急務。
→堆積土砂上の樹木が、どこから崩落したのか(年輪調査)

湛水池水位 河道水位
・29mm/3hourの降雨(7/28)で、2時間後に湛水池および下流河道の水位がピークに達し、3時間後にボーリング孔の地下水位がピークに達した。
・41.5mm/4 hourの降雨(7/30)で、2時間後に湛水池の水位がピークに達し、3時間後に下流河道水位が、4時間後にボーリング孔地下水位がピークに達した。

工事(河道開削・減勢工・仮設道路・導流堤)

流出の現状と今後予想される状況
→現在とりまとめ中

VII. 今後のとりまとめ

今後のとりまとめ方

1. 初の第2班の実施 をさらに 実らせていきたい

発生事象が 常に広範囲にわたって り、の類型化に めたい。たとえ、地 では


1. 新第三紀凝灰岩・砂岩・シルト岩地域
2. 第四紀火山噴出物広域分布地域
 - ・内陸型地震発生地域
 - ・造成宅地での斜面変状の広域発生(仙台市)

今後、地震動の強さ・周 方 と土砂災害発生 の が である。 れにより土砂災害の形態の類型化 などの 果、メ ムの

2. 海溝型地震と内陸 下型地震の土砂災害に与える影響との い

地震による土砂災害の 災を して

地震により土砂災害が発生すると される 所の規模や被害の発生区域の の推定 手 など に する が である。また、地震災害は 発的であり、 災害のように気象 に いて時間的余裕の る 行動がとれないだ に、住 の 知、 助 を高める 活動の は高いといえる。




実地地形地の分

層崩壊の発生の際の流出アルを今にも用い、対象地域の全域に対して、以下の度判定する。

層崩壊の発生の際の流出アルを今にも用い、対象地域の全域に対して、以下の度判定する。

→地震による危険箇所の予測へ

92



山特定用斜面保全事業 (斜)宮城県 鹿川町

【工前】

特定用斜面保全事業イメージ

【工前】 斜面の定とスースの造

【成】

【工】 昭和 年～平成9年月

【面】 約 0 (平地約1)

【土量】 約 (高1以上)

高1以下: 斜面崩防工事を実施土にいては一部

スース

町総合院 地球センター

(写真:宮城県・川町パンフレトより)





設の 前に崩 斜面 大・高 水地区

大 町小 の高 水地区の 設住宅は5月に土砂崩れが起きた斜面が の前に いる。9月に った台風15 で が出され、 所で一 を かけた はまだ新し、 住 は常に を えながら らしている。「 が ったり余震が るた い」。斜面の 工事が わるのは2012年 度 の 定。土砂崩 の を知らせる センサーを りに、 の日 が続。

斜面から 員約6メートルの町道を んで 設住宅が んでいる。 は水田や原野だった 地。 設中の5月15日 に 6メートル、高さ 5メートルにわたって土砂が崩 し、町道は今も通行 めのままだ。地 りを する「 さえり土」の 工事は1 日にようや わった。



【写真 5月に土砂崩れが起きた が 前 に る 設住宅。 を知らせる が た り、住 は常に を えながら らしている 大 町 小 】岩手日 社



**山(宮城県 川町)
特定 用斜面保全事業**

