

## 016 大谷崩における平成 13 年の土砂移動状況

(株)エイトコンサルタント〇片山 哲雄 国土交通省中部地方整備局 飯野 光則  
(財)砂防・地すべり技術センター 柄木 敏仁、松原 智生

### 1. はじめに

安倍川における流出土砂の主な土砂供給は、大谷崩一ノ沢からの流出が顕著である。今回、安倍川の土砂管理上重要な大谷崩（一ノ沢）からの生産・流出土砂の状況を把握するため、出水前後に河床変動調査、河床材料調査等を実施し、土砂移動形態及び河床変動状況、供給土砂の量及び質について検討した。

### 2. 平成 13 年の安倍川における出水状況

平成 13 年の安倍川における主な出水は、8月台風 11 号による出水と 9 月台風 15 号による出水であった。台風 11 号による出水は 8 月 21 日～23 日で総雨量 348mm、最大時間雨量 30mm（21 日 23 時）で、台風 15 号は 9 月 10 日～11 日で総雨量 707mm、最大時間雨量 48mm（10 日 7 時）であった。いずれも大谷崩雨量観測所での観測値である。これは、平成 12 年台風 14 号と秋雨前線による出水時の同観測所の観測値が総雨量 310mm、最大時間雨量 45mm と比較し、かなり規模の大きな出水が連続的に発生したことが判る。特に、台風 15 号による土砂流出が顕著で、大谷床工側岸の道路、大谷崩雨量観測所周辺などに土砂が氾濫する等の被害があった。

### 3. 調査内容及び結果

#### 3.1 調査内容

調査に関しては、以下のとおり調査を実施した。調査内容を表 1 に、調査時期を表 2 に示す。

表 1 調査内容

調査項目	測定個所数等	調査内容
河床変動測量	調査区間内で 28 測線	2 出水の前後として 3 時期に河床断面の測量を実施
河床礫の移動調査	河床変動測量の測線から 7 測線を選定	測線上の任意の礫の径を計測、ナンバリング（ペイント）し洪水後に移動状況を調査した。
河床材料調査	調査区間内 3 地点	容積サンプリングしふるい分け試験を実施

表 2 調査時期

調査時期	日時	備考
第1回調査	8/6～17	台風11号出水前
第2回調査	8/30～9/4	台風11号出水後 台風15号出水前
第3回調査	9/20～26	台風15号出水後

#### 3.2 調査結果

調査結果は、次のとおりであった。

○河床の変動状況は、図 1 に示すとおり縦断的に侵食区間、堆積区間が交互に現れ、その区間長は 100～400m 程度である。また、台風 11 号出水と台風 15 号出水では区間毎の堆積浸食傾向が反転している。

○河床変動幅、溝筋の平面的配置を見ると、蛇行を繰り返し流下している。

台風 11 号の前後では変化が小さく、比較的台風 15 号前後の変化が大きいようである。台風 15 号前後の溝筋位置の変化は、大きいところで 20m（床工水通幅の 1/4 程度）となっている。

○変動深は侵食箇所、堆積箇所とともに、局所的には崖錐部で最大約 4 m、床工区間で最大約 2 m、平均河床高





図 1 台風 11 号及び 15 号前後の堆積土砂区間変動量

- では崖錐部で最大約2m、床工区間で最大約1m程度となっている。
- 区間内では、勾配が緩く河幅の広い下流床工区間において、より変動量が多くなっている。
- ペインティングした礫の移動については、河床の変動幅に含まれる礫はほとんどが移動し、70~80cm大の巨礫も例外なく移動している。これは、下流（大谷第3床工付近）においても同様である。なお、流出した礫はほとんど消失したが、2つの大谷大滝直下でペイントした礫については約300m下流で確認することができた。
- 河床材料の粒度分布については、どの調査地点においても台風11号後一端粗粒化し、台風15号後に細粒化する傾向が見られる。

#### 4. 考察

##### 4.1 土砂移動形態

通常、大谷崩からの流出する土砂の移動形態については、上流から流下する土石流のほとんどが大谷第13床工(断面15)~第15床工(断面17)付近で停止し、それより下流へは掃流状態で流下することが観測されている。これに対し、今回以下の状況が確認・想定された。

- ・雨量から流量及び流下幅を想定し、移動した礫が存在した幅と比較すると、後者の方が広い。これは洪水中の蛇行の影響も要因の一つと考えられる。
- ・移動した礫径と想定される移動限界粒径を比較すると、サンプリングに問題が残るもの、移動した礫径の方が小さいことが判った。特に断面7では、河道中心付近で径88cmの礫が残存していることから、明らかに掃流状態であったと考えられる。
- ・台風11号出水時及び台風15号出水時ともに、断面8及び断面16付近の工事用道路が押し流されている。
- ・大谷土石流観測所(断面2上流)の観測画像ではかなり濃度が高く見受けられる流水が観測されている。
- ・各横断面の断面変化量を見ると、上流~断面10の変化が比較的多いことが判る。

以上より総合的に判断すると、出水時の土砂移動は上流部から土石流状態で流下し、明確に判断できないが断面15~10の間で停止したと考えられる。それより下流については掃流状態で流下した可能性が高い。

##### 4.2 河床変動、流出土砂量

- ・河床の変動については、侵食区間と堆積区間が100~400m間隔で交互に出現し、出水毎に区間の傾向が異なることが判った。また、調査区間内の土砂収支は全体で僅かに侵食傾向であった。これにより調査区間内の河床変動は、平成13年に発生した規模の出水時においては顕著な堆積や侵食が生じず、部分的な堆積、侵食に限定され、ある程度侵食または堆積傾向が顕著になると傾向が反転することが判明した。
- ・勾配が緩くなる(約1/3→1/5)断面17付近より下流では、勾配の緩化と河幅の拡大により土砂変動量が多くなるが、掃流状態になると思われる断面10付近より下流では、土砂変動量が少なくなることがわかった。
- ・既往研究では出水時の生産土砂量は1~2万m<sup>3</sup>とされている。この数値からを想定すると、浮遊砂量は下流丸山橋地点で採水した土砂濃度の結果から1万~1.5万m<sup>3</sup>と想定されるため、調査区間の掃流状態による移動土砂量は5千m<sup>3</sup>~1万m<sup>3</sup>と考えられる。
- ・河床材料の変化は、台風11号で粗粒化、台風15号で細粒化の傾向が見られた。これは、11号では発生トリガーとされる6mm/minを超える降雨が少なく崩壊等の土砂生産が少ないため、粗粒化したと考えられる。

#### 5. まとめ

以上の結果、今回の調査結果を分析し、出水時の土砂移動形態、河床変動状況、移動土砂の量及び質を把握あるいは想定することができた。今後は、山腹からの生産土砂量、河道における掃流状態での通過土砂量の計測が必要になると考えられる。これらの計測が実現・精度向上し、今回調査したデータも蓄積して、効果的な土砂管理に資することが望まれる。




図2 断面7(大谷第3床工)の変動及び礫移動の状況