

## P13 治山施設施工渓流における渓畔林分布の変化

北海道大学農学部森林科学科 ○小島洋介・山田孝・菊池俊一・新谷融

### 1.研究目的

近年、渓流生態系における渓畔林の様々な機能が明らかにされつつあり、治山・砂防事業においてその保全・再生・管理手法の構築が求められている。そのためには治山・砂防事業が渓畔林の再生に果たしてきた効果を評価することが重要となる。既往の研究では長期間にわたる渓畔林の再生実態、特にその再生プロセスについての情報が少ない。また、再生した渓畔林の量（面積）に関する知見<sup>1) 2)</sup>以外に治山・砂防事業によりどれくらいの時間で渓畔林がどの程度再生できるのかが十分明らかにされていない。そこで本研究では、過去25年間にわたり治山事業が行われてきた流域において、その進展に従い、渓畔林の分布や消失・再生状況がどのように変化するのかを明らかにし、治山施設整備の効果を渓畔林面積の増加速度を用いて表現することを目的とした。

### 2.研究方法

調査対象河川は北海道樺戸郡月形町を流れる石狩川水系須部都川である。須部都川は流域面積17.8km<sup>2</sup>、主流路長9.0kmの河川で、地質は新第三紀に属し、断層が縦横に走る堆積岩地帯の荒廃渓流である。流出土砂の礫径はほとんどが10cm以下と細かい。本流域では下流にある月形貯水ダム（施工年：1974）を保全するために、1974年から現在に至るまで民有林直轄治山事業が行われている。そのダムの上流750m近辺にある拡幅部から上流7.5km区間を調査対象区間とした。本調査区間の勾配は1.2°程度であり大きな変化はないが、谷幅が約30m～150mと大きく変化するため、渓畔林の動態に影響を与える水や土砂の移動は谷幅に強く依存すると考えられる。そこで、調査区間を谷幅と治山施設の整備状況により下流から順に、治山施設が多く谷幅の広い区間A（平均谷幅98.5m、区間長2.0km）、治山施設がある程度設置されている谷幅の狭い区間B（平均谷幅45.0m、区間長3.0km）、治山施設のほとんど設置されていない谷幅の広い区間C（平均谷幅89.5m、区間長2.5km）の3つに分割した。山腹斜面に挟まれた部分を渓畔域と定義し、そこに成立している木本植生を渓畔林とした。本研究では、渓畔林分布の時系列変化を明らかにするための空中写真判読と、渓畔林の樹種・サイズ構成や立地の地形特質を明らかにするための現地調査を行った。1963年から1998年の間に撮影された6時期の空中写真より、各区間における渓畔林について樹高の明らかに異なる高木林と低木林に区分し、それぞれの面積を計測し、消失・再生面積を算出した（以下、渓畔林とはこの高木林と低木林を指す）。現地調査によれば高木林と低木林の樹高はそれぞれ8～18m、2～8mであった。空中写真判読により治山ダムの堆砂域では渓畔林の再生の程度が大きいことや、治山ダム未施工区間では渓床・渓岸が約3m侵食を受けていること<sup>3)</sup>から、治山ダム1基が渓床侵食の軽減・流路固定をもたらす範囲はその堆砂域であるとした。そして治山ダムによる渓床固定の程度を表す指標として調査区間の渓畔域面積に対する堆砂域の割合を算出し、治山施設整備率とした。

### 3.結果および考察

#### 3.1.調査区間全体における治山施設整備率と渓畔林面積増加速度

調査区間における渓畔林面積と治山施設整備率の時系列変化を図-1に示す。調査期間内に主な出水をもたらした大雨（時間雨量30mm以上あるいは日雨量100mm以上）の発生年代も合わせて示す。調査区間全体での渓畔林面積は1963年には22haであったが、1963年から1973年にかけて増加、1973年から1977年にかけて減少、1977年から1986年にかけてはほぼ横這い、1986年から1998年にかけて増加し、1998年には52haとなった。また、治山施設整備は1974年から始まり、1986年には整備率は15%となった。1973年から1977年にかけての渓畔林面積の減少は1975年8月の大気（時間雨量18mm、日雨量130mm）によるものと思われる。しかし、1977年以降も1975年と同程度の規模の大気は発生しているにもかかわらず渓

畔林面積は増加しており、面積の増加傾向は治山施設整備率の増加と対応している。これは、治山施設整備によって渓床・渓岸の侵食が抑えられ渓畔林の成立基盤が保全されたことによると思われる。渓畔林面積増加速度は、治山施設整備が行われる以前（1963年～1973年）では $1.2\text{ha/yr}$ で、整備率が15%になった1986年から1998年では $1.8\text{ha/yr}$ と増加した。

### 3.1. 調査区間別の治山施設整備率と渓畔林面積増加速度

次に、区間別に渓畔林面積と治山施設整備率の時系列変化を見てみる（図-1参照）。治山施設整備が行われる直前の1973年時点では、区間Aと区間Bには低木林が多く分布しており、区間Cには高木林が多く分布していた。また、渓畔林面積が渓畔域の面積に占める割合は、区間C>区間B>区間Aであった。1973年から1977年の間に区間Aと区間Bで渓畔林面積が減少した。これは前述の1975年8月の大暴雨に伴う出水時の渓床・渓岸侵食によって渓畔林が破壊されたことによると思われる。破壊された渓畔林は低木林を中心で、高木林はほとんど破壊されておらず、区間Cでは渓畔林分布に大きな変化はなかった。低木林は流路に近い場所あるいは比高の低い場所に成立しているため渓床・渓岸侵食の影響を受けやすく、また根張りも浅く抵抗力が小さいため、流出しやすいと考えられる。渓畔林面積の減少の度合いが区間Aより区間Bの方が大きいのは、区間Bのほうが谷幅が狭く、増水時の水位が高くなるため、樹木が流出しやすいためと考えられる。

1977年から1986年にかけては整備率が3%の区間Cで渓畔林面積が大きく減少し、整備率が30%の区間A、15%の区間Bでは増加した。区間Cでの面積の減少は、1981年10月（時間雨量55mm、日雨量90mm）と1985年9月の大暴雨（時間雨量50mm、日雨量100mm）によるものと思われる。区間Cでは高木林が多く消失したことから、渓畔林を破壊した出水の規模が大きかったこと、あるいは区間Cが最上流部に位置するため出水や土砂移動の影響を受けたことが考えられる。区間Aと区間Bでは治山施設整備によって渓畔林成立基盤の侵食が抑制されたため、渓畔林の破壊が抑えられ渓畔林面積が増加したと考えられる。今

各区間において、治山施設整備前（1963年～1973年）と整備後（1977年～1998年）の渓畔林の面積増加速度を比較すると、区間Aでは整備前の $1.8\text{m}^2/\text{yr}$ から、整備後の $2.5\text{m}^2/\text{yr}$ となり区間Bでは整備前の $1.5\text{m}^2/\text{yr}$ から整備後の $1.6\text{m}^2/\text{yr}$ となった。一方整備率の極めて低い区間Cでは整備前の $1.7\text{m}^2/\text{yr}$ から整備後の $0.55\text{m}^2/\text{yr}$ に減少した。整備率が高い区間ほど整備後の渓畔林面積の増加速度が大きくなっていることにより、渓畔林成立基盤の保全が計られることによる渓畔林再生促進効果が示唆された。

- 【参考文献】
  - 1) 東三郎（1996） 河川生態系の再生に関する研究、森林空間研究所
  - 2) 小山内信智ら（2000） 大谷川流路工施工による渓畔植生の変化と植生保全手法、砂防学会誌53、No3、58-61
  - 3) 全僅雨（1988） 荒廃渓流の微地形判読と河道整備に関する砂防学的研究 北海道大学演習林研究報告45、p529-586




図-1 渓畔林面積(下)と  
治山施設整備率(上)の時系列変化  
(↓:大雨の発生年代)