

## 出水に伴う土砂供給源を起点とした粒径別土砂移動の実態

(株)シン技術コンサル 溪流保全部 ○宮崎 知与  
北海道大学大学院農学研究科 山田 孝・丸谷 知己

## 1. はじめに

土砂災害対策とくに水系を対象とする砂防計画では、山地から流れる土砂量を予測することが主要課題の一つである。山地上流の土砂生産源の土砂は、一出水で流域外へ全て流出することはなく一部は河道内に滞留する。よって、山腹崩壊による河道への土砂供給は、複数の出水を含む長期間にわたり影響する。この影響を評価するため、筆者ら(宮崎ら, 2007)は河岸斜面崩壊や支川土砂流出を Sediment pulse(例えは Lisle et al., 2001)と捉え、出水に伴う河道内堆積土砂量の分布特性について検討した。今回は、初期の Sediment pulse が発生した後、複数の出水によりどのように再移動するか、さらに、再移動する際の粒径が土砂移動にどのような影響を及ぼすかに焦点をあて検討したので報告する。

## 2. 研究対象地と調査方法

研究対象地は、北海道東部帯広市管内に位置する北岩内二の沢川である(図-1)。初期の Sediment pulse は、2003 年 8 月台風 10 号に伴う豪雨(総雨量 277mm, 岩内二の沢雨量観測所)によって発生した。出水前後の空中写真判読により、本川 3600m 地点支川源頭部と 3745m 右岸斜面において崩壊が発生した。その崩壊土砂量は、およそ 5,700m<sup>3</sup>と見積もられ、その内 4,770m<sup>3</sup>の土砂が直接河道内へ流出し、洪水流により流送された。その後、2005 年 9 月台風 14 号(総雨量 214mm), 2006 年 10 月低気圧・秋雨前線(総雨量 184mm)の大暴雨により初期の Sediment pulse の再移動が発生した。

現地調査は、2005 年 7 月～2006 年 11 月まで合計 4 回実施した。調査方法は、本川 11 本、支川 4 本の定期横断測量及び本支川 50～100m おきにスケールを設置してデジタルカメラによる定点撮影を行なった。初期の Sediment pulse の堆積土砂量分布は、支川ウエダ川合流点上流において、出水前後の空中写真判読及び実地流域における植生年代情報(新谷・黒木, 2001)を根拠として調査を行なった。

出水規模の評価には、擬似ストリームパワー  $Ps(m^3)$ (宮崎ら, 2007)、流出土砂量  $Q_s(m^3)$  の算出には土砂収支計算法をそれぞれ用いた。

$$Ps = A \cdot R_{24} \cdot I \times 10^3 \propto \frac{1}{\rho g} \int \Omega dt \quad \dots \dots (1)$$

$$\Omega = \rho g \cdot Q \cdot I \quad \dots \dots (2)$$

ここに、A: 流域面積(km<sup>2</sup>)、R<sub>24</sub>: 24 時間雨量(mm)、

I: 対象地点河床勾配、Q: 流量(m<sup>3</sup>/s)。

## 3. 調査結果と考察

初期の Sediment pulse 発生以降の堆積土砂量分布がどのように変化したかについて図-2 に示す。岩内川第 1 号砂防堰堤から上流 1970m には、流域内で最も大きな支川ウエダ川が合流する。これより上流の河幅は 5-20m と狭く、露岩箇所が多くなっており、もともと河床堆積土砂の少ない区間であったと考えられる。また、2003 年 8 月土砂移動では、土砂供給源となった 3600m 支川土砂流出と 3745m 河岸斜面崩壊以外には、横流入土砂は少なかった。よって、初期の Sediment pulse は、現地調査から明瞭に区分けすることができた。一方、ウエダ川合流点下流の河幅は 10-25m と広がり、ウエダ川からの横流入土砂や 2003 年 8 月以前の河床堆積土砂の移動が混在し、初期の Sediment pulse は明瞭に区分けできなかった。よって、初期の Sediment pulse は、ウエダ川合流点上流のみ図示した。初期の土砂供給量は合計 5,700m<sup>3</sup>、ウエダ川合流点から土砂供給地点までに堆積した土砂は 83% の 4,730m<sup>3</sup>、残り 17% の 970m<sup>3</sup>が合流点下流へ流出したと推定される(表-2)。2003 年 8 月以降、2006 年 10 月まで総雨量 150mm を超える出水が 2 回発生した。2005 年 9 月の出水は、2003 年 8 月以降




図-1 位置図

表-1 対象流域概要

対象河川名	流域面積 A(km <sup>2</sup> )	流路延長 L(km)	流域形状係数 A/L <sup>2</sup>	Horton-Strahler の水流次数 S <sub>o</sub>	流域平均勾配(起伏比) i		平均河床勾配 i	地質条件	砂防・治山施設
					1	i			
北岩内二の沢川	11.51	6.18	0.30	4	0.19	0.013 -0.18	0.013 -0.18	先白堊紀粘板岩、砂岩、一部ホルンフェルス化	岩内川第 1 号砂防堰堤(1992)

最大の出水であり、2003年8月土砂移動で形成された堆積地が浸食され、Sediment pulseが再移動した。その結果、本川2100m-2500mや1400m-1800mに小規模な堆積地を形成した。1400m-1800mの堆積地は、ウエダ川からの横流入土砂550m<sup>3</sup>の影響があると考えられる。その後、2006年融雪出水や2006年10月出水により、再移動した土砂のほとんどが再び移動し、最下流砂防堰堤堆砂区域へ流出した。

初期のSediment pulseと2005年9月に再移動したSediment pulseの縦断粒径変化を示したのが図-3、図-4（北海道開発局帯広開発建設部,2006）である。土砂供給源となった土砂の粒径は、4.75-75mmが78-84%を占める。300-500m流下したあとの粒径は、75mm以上の粒径の割合が土砂供給源と比較して5%から15-16%に増加している。これは、土砂移動過程の中で4.75-75mmの礫がより下流へ流出した結果、相対的に75mm以上の礫の割合が増加したものと思われる。一方、再移動したSediment pulseの粒径は、土砂供給源に近い3100m地点において、75mm以上が29%占めており、初期のSediment pulseよりさらに割合が増加した。これに反して、下流へ流下するにしたがって75mm以上の粒径の割合が徐々に減少し、代わりに2800m地点で粒径19-75mmが63%と最高となった後、1530m地点でさらに細かな粒径4.75-19mmが46%まで増加した。途中、1700m地点で19-75mmの割合が2400m地点より増加しているが、これはウエダ川から19mm以上の土砂が横流入した影響と思われる。

表-2に支川ウエダ川直上流における擬似ストリームパワーPsと土砂供給量Gの比、流出土砂量QsとGの比を整理した。Ps/Gは、土砂の流れやすさを示すパラメータであり、大きいとき土砂供給欠乏の状態(supply limited)、小さいとき土砂供給過剰の状態(transport limited)を示す(宮崎ら,2007)。初期のSediment pulseに対してPs/Gは4-11、2005年9月の再移動で8-25とほぼ2倍となっている。このとき、流出率Q/Gは、0.17から0.23に増加している。2006年10月の再移動におけるPs/Gは、2005年9月の再移動とほとんど変わらないが、流出率Qs/Gは0.81と非常に高くなっている。これは、2006年10月土砂移動の供給源が2005年9月土砂移動で堆積した粒径4.75-75mmの動きやすい礫が浸食されたためであると考えられる。つまり、流出率Qs/Gは、Ps/Gだけでなく移動可能土砂の分布状況と粒径に大きく影響されることがわかる。

#### 参考文献

- 新谷 融・黒木幹男(2001)：流域動態の認識とその方法、北海道大学図書刊行会, pp.83-90.  
 北海道開発局帯広開発建設部(2006)：十勝川直轄砂防事業の内岩内川渓岸渓床調査業務, pp.325-327.  
 Lisle T.E., Cui Y., Parker G., Pizzuto J.E., Dodd A.M. (2001) : The dominance of dispersion in the evolution of bed material waves in gravel-bed rivers, Earth Surface Processes and Landforms, 26, p.1409-1420.  
 宮崎知与・榑林基弘・山田 孝・丸谷知己(2007) : Sediment pulseに起因する山地流域非平衡土砂流出の実態, 砂防学会誌, Vol.59, No.5, p.3-14.




図-2 Sediment pulseの再移動 (2003年8月-2006年10月)




図-3 初期のSediment pulseの縦断粒径変化




図-4 Sediment pulse再移動(2005.9)における縦断粒径変化

表-2 支川ウエダ川合流点上流における流出率

初期のSediment pulse発生以後の出水	土砂供給量 G(m <sup>3</sup> )	擬似ストリームパワー Ps(x 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )	Ps/G	流出土砂量 Qs(m <sup>3</sup> )	流出率 r = Qs/G	備考
a) 2003.8出水による初期のSediment pulse発生	5,700	22 - 64	4 - 11	970	0.17	24時間雨量 263mm 最大時間雨量 29mm
b) 2005.9出水によるSediment pulseの再移動	1,920	16 - 48	8 - 25	450	0.23	24時間雨量 197mm 最大時間雨量 23mm
c) 2005.9-2006.7 Sediment pulseの再移動	890	-	-	690	0.78	主に融雪期の出水による土砂移動
d) 2006.10出水によるSediment pulseの再移動	1,300	13 - 39	10 - 30	1,050	0.81	24時間雨量 161mm 最大時間雨量 9mm