平成 28 年台風 10 号災害緊急調査報告会 開催案内

平成28年8月30日に岩手県に上陸した台風10号は、岩手県や北海道に甚大な被害をもたらしました。特に岩手県内では、死者20名、行方不明者3名に及び、孤立世帯も一時、535世帯1,093名に達するなど、近年では類を見ないほど大きな災害になってしまいました。

岩手大学では、発災直後から地域防災研究センター所属の教員らにより水害や土砂災害などを精力 的に調査してまいりました。それらの調査結果の概要を報告し、今後の防災活動に資することを目的 に、下記の緊急調査報告会を開催致します。是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。

開催日時 2016年10月15日(土) 16:00~18:50 (開場15:30)

開催場所 岩手大学理工学部キャンパス内 復興祈念銀河ホール (定員 120 名)

対 象 一般市民,自然災害研究者,防災関係者,行政関係者,教育関係者,学生等(どなたでも)

入場料 無料 ※事前申込不要です

プログラム

総合司会 越谷 信(地域防災研究センター, 理工学部教授)

16:00 開会あいさつ 岩渕 明(岩手大学学長)

16:10 「地域防災研究センターの取り組み」

南 正昭 (地域防災研究センター長, 理工学部教授)

16:20 「台風 10 号による岩手県の被害概要および小本川の水害調査報告」

小笠原敏記(地域防災研究センター, 理工学部准教授)

16:45 「台風 10 号による久慈川水系を中心とした流木被害」

松林由里子(地域防災研究センター,理工学部助教)

17:10 「台風 10 号による土石流の調査」

大河原正文(地域防災研究センター,理工学部准教授)

17:35 休 憩

17:45 「台風 10 号による岩泉町及び宮古市における土砂災害の実態調査」

井良沢道也(地域防災研究センター,農学部教授)

18:10 「台風 10 号による岩泉町の被災状況と今後の課題」

広田 純一(地域防災研究センター,農学部教授)

18:35 質疑応答

18:50 閉会

※ 理工学部の駐車場が利用できますが、当日は混雑が予想されます。なるべく公共交通機関をご利用ください。

主 催 岩手大学(岩手大学地域防災研究センター)


お問い合わせ先



岩手大学地域防災研究センター

〒020-8551 岩手県盛岡市上田4-3-5 Tel: 019-621-6843(Fax兼用) Email: yoshihir@iwate-u.ac.jp

台風12号砂防学会が現地 調





の土砂堆積が確認された(井良 岩泉町の小本川の河床には大量

た豪雨災害の調査報告会 10日に岩泉町と宮古市にる 報告した。調査団は9月9、 沢道也岩手大農学部教授が 査団の委員長を務めた井良 工砂災害が約150カ所で 心のまとめでは、県内では 岩手大学で15日に開かれ 国土交通省の今月3日時 、被災の状況を調べた。 砂防学会東北支部の調

が高いという。 半は集落の付近や生活圏で ので、これ以外に多数の土 発生して住民が通報したも 授によると、土砂災害の大 確認されている。井良沢教 砂災害が起きている可能性

センサーの設置を検討すべ けで土砂災害を引き起こす が不安定な状態になってい きだ」と話す。 沢の下流に集落がある場 な土砂の堆積が確認された れもあるという。「不安定 気温上昇で融雪が起きる恐 可能性があると指摘する。 ると推測され、今後、雪解 合、土砂の流出を検知する 初冬でも、根雪になる前に 雨により沢に堆積した土砂 井良沢教授は、大量の降

る場所があった。これまで かるほど川底が上がってい 認できた。場所によっては より少ない雨量で河川の氾 れたという。「目視でも分 1~2 が程度の堆積が見ら に堆積した大量の土砂が確 現地調査では、河川の底

> 朝日新聞岩手版 平成28年10月16日

林の崩壊は、井良沢教授が られる。今後、降雨時には 呼びかける。 する必要がある」と注意を 河川の水位を注意深く監視 濫が発生する可能性も考え 被災地では、大規模な山

る。 積したものや、河岸が崩れ な量だった。河川の底に堆 想定していたより少なかっ かったのではないか」とみ た。「流出した土砂は相当 たことで発生したものが多 (角津栄一)

台風10号豪雨

た岩手大の調査報告会

岩手大岩泉の河 川など調査

どを発表した。 り、被害が拡大した要因な の報告会が15日、 害や土砂災害を調査した岩 岩手県岩泉町などの洪水被 **手大地域防災研究センター** 台風10号豪雨で被災した 同大であ

が犠牲になるなど洪水被害 教授 調査した。 が深刻だった小本川流域を の高齢者グループホーム 楽ん楽ん」で入所者9人 (水工学) は、岩泉町

め 小本川は蛇行が多いた 上流、下流双方で洪水

理工学部の小笠原敏記准

設があるかなどを考慮し、 流の特性や流域にどんな施 を見直すべきだ。上流、下 被害が甚大だったと指摘。 場所ごとに危険性を判断す 河川の危険度の評価方法

92カ所で発生したと報 で土砂崩れや土石流が13 (地盤工学) は、 岩泉町内

測した。

な土砂流が発生した」と推

る必要がある」と語った。

同部の大河原正文准教授

被害が甚大になった要因を示し 告。 とから、 を分析した結果、 きる」と指摘した。 流れの速度が比較的緩やか がなく土砂の粒は小さいこ 流域の樹木には大きな損壊 た。土砂災害が起きた沢の 市で土砂崩れ現場を調査 いる。道路建設に再利用で 備の際の基礎部分に適して 砂防学)は岩泉町と宮古 農学部の井良沢道也教授 沢や川に堆積 土石流の中でも 道路整