


10 北海道の離島における水不足と水源林造成

北海道大学農学部 ○根布谷 穎一 東 三郎

1. はじめに

近年、生活様式の高度化、人口の地域集中により水の利用形態、使用量が変化しつつあるため、毎年渇水期になると全国で水不足の声が聞かれる。そこで水不足解消の手段として、森林の持つ機能に期待する気運が高まっている。本報告は、水源林造成が流域の特性に与える影響を具体的にとらえるために行っている研究の一部である。

筆者らは北海道において現在水不足問題が深刻化しつつあり、水の需給状況が比較的明瞭で、しかも離島であるという点から天売島を研究対象地とした。天売島は北海道北西部の雨幌町の北西沖約20kmの日本海上に位置し、面積546km²、人口約800人である(図-1)。



2. 水不足の現状および水源林造成の概要

天売島において島民の55%は、島西部の鶴田の沢(流路長1.01km、集水面積28.63ha)からの取水による上水道を利用して生活している。1980年の水需給状況によると夏期の需要量の増加に対し流出量(供給量)は減少しており、単純計算で1980年は約1万tの水不足となっている。さらに天売島は道立自然公園に指定されており、夏期に観光客が集中することが水不足に拍車をかける要因となっている(図-2)。

天売島では水不足解消のため、1980年から5ヶ年計画で重要水源山地整備治山事業による水源林造成が実施されている。これは初年度に谷止・土留などの土木基礎的な施設が配置され、次年度以降は主に水路・暗渠工、植栽工等が施工されている(表-1)。




図-2 水需給状況

表-1 水源林造成の概要

施工年度 工種	1980	1981	1982	1983	1984-85 (計)	総計
谷止工(基)	2			1	3	
土留工(m)	538				538	
状工(m)	7102				7102	
植栽工(ha)		58	17	22	203	300
貯留工(m)		12744	6552	6156	25452	
水路工(m)		14516	5975	5277	25768	
暗渠工(m)		2802	1126	280	4208	

3. 流出状況および流域構造の変化

筆者らは水源林造成による流域特性の変化として、流出状況と流域構造の変化の2点をとりあげた。流出状況の変化については減水係数(K)の変化と、一降雨による流出時間の変化に注目し、1980~83年の4年間について調べた。減水係数については、減水曲線式 $Q = Q_0 \cdot K^t$ (Q : 減水開始から7時間後の流量、 Q_0 : 減水初期流量、 K : 減水係数、 t : 減水開始からの経過時間)の K を用いた。

図-3に示したように基底流出の K_0 は減水初期流量にあまり影響をうけておらず、経年的にみても明確な違いはみられなかった。一方、表面流出の K_0 は減水初期流量にかなり影響をうけ、その値は年

ごとに増大しており、とくに1980年と次年度以降の差は顕著である。

また4年間の流出時間は全般的に長くなってきており、とくに降雨パターンと初期流量がほぼ等しい水係数①と②を比較してみると②の方がピーク流量は少なく、流出時間も20~30時間長くなっている(表-2)。

次に水源林造成にともなう流域構造の変化を平面・立体的にとらえ、主な工種を(1)地表(土壤)

構造改変…植栽工・伏工・防風工、(2)地下(地盤)

構造改変…暗渠工・谷止工・土留工、(3)流域形状改変…水路工

などの3つに分類した(図-4)。これらの諸施設が配置されると、最

終的には流域面積は約2倍、地表(土壤)構造改変区域は5倍にそれぞれ拡大され、遂に未施工区域は20%に縮小さることになる(図-5)。

4. 水源林造成による流域特性の変化

以上のように水源林造成による流出状況・流域構造の変化が認められ

たが、この中で最も顕著であった表面流の抑制・流出時間の遅延につ

いては、とくに地下(地盤)構造改変(谷止・土留工)による効果と考

えることができる。地表(土壤)構造と流域形状改変による明瞭な効果は確認さ

れなかったが、植栽事業により地表構造が改変され、雨水の浸透が促進され、

さらに水路工が施工されることにより集水面積は拡大し、集水量は増加すること

も予想される(図-6)。

これらは今後のデーター集積によって解析をすめたい。

一流域に水源林を造成することにより雨水を積極的にキャッチし、地下浸透を促進し地下水の移動を変化させることは、集水域の拡大とともに、水源地帯の保全にとって重要なことである。




図-3 施設配置による減水係数の変化

表-2 流出時間の変化

年月日	初期流量 (l/sec)	ピーク流量 (l/sec)	経過時間 (hr)
1980 9.1	0.04	3.20	21
9.5	3.51	20.26	22
10.27	14.29	58.37	21 ①
1981 10.3	1.86	4.73	20
9.23	5.86	12.10	29
10.19	14.04	46.21	57 ②
1982 10.17	0.32	0.97	20
9.27	1.25	7.13	24
11.7	5.71	20.89	80
11.1	6.32	29.05	126
1983 6.2	2.80	6.32	17
10.22	5.14	9.92	46
10.2	6.16	16.98	44
10.19	6.01	10.34	46
10.14	9.12	46.21	92

■ 未施工区域
■ 地表(土壤)構造改変区域
■ 地下(地盤)構造改変区域
■ 流域形状改変区域




図-4 流域構造の変化




図-5 施工面積の変化

改善内容	改善技術	改善効果	
		浸透能	流出水
水源林造成	地表(土壤)構造改変	植栽工・伏工・防風工	増大
水源林造成	地下(地盤)構造改変	谷止工・土留工・暗渠工	速効貯留 流出速度
土木事業	流域形状改変	水路工	増加

図-6 水源林造成による流域特性的変化