

# 12 山崩れと谷地形 -昭和47年西三河災害-

名古屋大学農学部 ○片岡 順, 木村和子




図-1 矢作川右岸の崩壊多発地帯の水系図

BG: 粗粒黒雲母花崗岩 cGD: 粗粒角閃石・黒雲母花崗閃綠岩 mGD: 中粒角閃石・黒雲母花崗閃綠岩

Ap: 細粒黒雲母花崗岩, アフライト

N

Number of landslide

Number of landslide with debris flow

\* Area of 200mm over

## 1. 対象地の概要

昭和47年(1972)7月12日夕方から

前線活動に伴う降雨は東海地方で強まつた。150ミリ以上の大雨は愛知県半田附近から北東に伸びる幅20km, 長さ80kmの帶状地域に集中した。矢作川流域の右岸の藤岡町, 小原村では多くの崩壊地が発生し, 土石流は被害を大きくした。

図-1は今回対象とした地域で, 水系の太線は25,000分の1, 細線は2,500分の1の地形図のものである。図の中の




図-2 崩壊個数と地質

小幹は 2,500 分の 1 の 地形図一枚で、  
その面積は 300 ha である。

## 2. 崩壊個数と地質

図-2 は各 300 ha の 地区ごとに崩壊個数を求り、地質別に並べたものである。白ぬきの棒グラフは崩土が 2,500 分の 1 の 溝流まで流れ込んだ崩壊地の個数である。粗粒黒雲母花崗岩地帯は崩壊の発生は大きく、また土石流現象も多い。角閃石花崗岩は風化指数の高い鉱物を含み、土月が厚いため、崩壊の発生が低い。性質をもつてゐる。これに対し黒雲母花崗岩は砂粒状になり、土月は浅いために浸透水があることで崩壊しやすいことを示してゐる。

## 3. 流れと凹地の生長 レート

地質と谷の発達との関連について検討を行なつた。図-3 は 2,500 分の 1 の 地形図で 300 ha 当りの流れの総延長  $L_1$  と、25,000 分の 1 におけるものを  $L_2$  により、流れ生長 レートとして、 $L_1 - L_2 / L_2$  を規定した。流れ生長 レートの小ささとこゝに崩壊多発地区があり、流れ生長 レートの大きさとこゝに崩壊発生が低い地区がある傾向が認められる。流れは排水路であるから、排水路が発達している地区では、崩壊現象に対する抵抗力が高くなることになる。

図-4 は凹地生長 レートとして、 $b/L_1$  を規定した圖である。凹地の等高線の湾入が巾と長さの比が 1:1 のものの総延長が  $b$  である。凹地生長 レートの値が大きくなると崩壊地の発生は高くなり、流れ生長 レートと反対の傾向が認められる。凹地は流れとなま前の段階のもので、未熟な谷地形と言える。未熟な排水能力のために、その周辺の斜面は浸透水が貯留されて、不安定となり易く、崩壊は発生し易くなると考えられる。




図-3 流れ生長 レートと崩壊個数

$L_1$ : 2,500 分の 1 の 地形図(300ha)の流れ、 $L_2$ : 25,000 分の 1




図-4 凹地生長 レートと崩壊個数

$b$ : 等高線の湾入が 1:1 の 谷の総延長 (300ha)

— 43 —