

前橋営林局 大間々営林署
足尾治山事業所

中田 勝

1.はじめに

河川水の濁りは流域の安定度の指標である。河川水の濁りについては、貯水池の異常堆砂や濁水の長期化現象に関連して、貯水池上流域における微細土砂の生産・流出の調査・観測と水理・水文学的手法による Wash Load の流出解析が行なわれるようになつた。観測事例としては、濁りの季節変化や工地利用との関係等について注目すべき研究が多いが、微細土砂の生産・流出と植生の関係については定期観測データによる定量的理説には至つてない。たゞえば $Q_s = \alpha \cdot Q^\beta$ (Q_s : 流出微細土砂量, Q : 流量, α, β : 定数) の α, β に地表植生比のように影響するのか明らかにされていない。

ここでは、極めて裸地面積率の大きな流域と、治山事業により植生導入が図られた流域における渠系濁度の定期観測データを中心に、微細土砂の生産・流出と植生導入を中心とした復旧治山工事施工の影響について調査を行つたので、その一部を報告する。

2. 観測流域の概況

2.1 位置

本観測を実施した足尾直轄治山事業地(通称三川地区)は、栃木県の最西端、足尾町の北部に位置している。

2.2 水系分布

利根川支流渡良瀬川の最上流地帯にあり、流域内の水系は松木沢(31.2 km^2)・久戸沢(17.8 km^2)・仁田元沢(7.3 km^2)に分かれ、足尾街防ダムによって合流している。

2.3 地形

標高は 700 m ~ $2,143 \text{ m}$ (最高峰皇海山)で、全般的にいへば山岳地形をなし、特に河川の両岸は基岩が露出し断崖状となり、基盤状を呈しているところが多い。

2.4 地質

代表的なものは、頁岩を主とする古生層(砾岩・粘板岩等)で、この地帶一帯に分



図1 位置図・水系図

布している。また、火山活動により、花崗岩類・石英斑岩が貫入し、さらにこれらとの基岩類を覆す、2系紋岩・火山碎屑類（関東ローム等）が松木沢・仁田沢流域に広く分布している。

2.5 気候・気象

涼涼な内陸性気候を示している。（最高気温：34°C 最低気温：-15°C 年平均降雨量：1,647mm）

2.6 植生・地被状態

煙害・山火事等により、一時ほとんど全山植生・表土を失った。その後、昭和31年より復旧治山事業で緑化工事が中心となり山腹工事を久藏沢を中心に行なっている（おおむね1,500haと見込まれる荒廃面積のうち約600haの施工を完了している）。現在の荒廃面積率は20%弱とされていて、荒廃面積に数えられていない緑化工事施工地でも、まだ植生が伸長生長の段階であり、工場も未発達な段階にあると言えるのではないかと思われる。植生は、木本（クロマツ・リコウイ・ヤシバズシなど）と草本（ススキなど）の共生である。

3. 観測の概要

建設省足尾砂防ダム流域に4箇所観測点を設定し、原則1日1回定時（9:00から10:00のあたり）にて。

- ① ポータブル漏度計（京都電子工業株式会社 type PC-06）による漏度
- ② 水温
- ③ 流量
- ④ 日雨量

の各データを採取した。なお、各測定箇所の位置及び諸元を図2・表1に示した。

4. 観測結果

昭和61年6月より、昭和62年3月までの観測データのうち日雨量と漏度の2つをグラフ化したのが図3である。




図2 測定箇所位置図

	久藏沢	松木沢	足尾砂防ダム	内メ沢
流域面積	178 km ²	31.2 km ²	56.3 km ²	0.2 km ²
玉川発長	6,000 m	11,600 m	12,600 m	700 m
流域面積	40 ha	570 ha	湖面中	ほぼ全流域
流域の概要	西側引水ダム建設による工事施工箇所、松木・仁田沢の3区全流域が複数の河川合流する。	はいり、付近の移入地、三川合流点、合流点付近。	はいり、付近の移入地、三川合流点、合流点付近。	はいり、付近の移入地、三川合流点、合流点付近。

表1 測定箇所諸元




図3 日雨量と各測定箇所における濁度

5. 考察

① 他流域での統計データとの比較をいたしたのが図4である。本調査期間中に台風等の大出水がありながら、統計流域におけるWash Load 生産・派出の特性と他流域との比較により議論するにはデータ不足である。




図4 Q-Qs図

② 松木沢と久戸沢の濁度をひとつづつグラフにしたもののが図5である。平水時の濁度には差異はないが、台風・夕立等の出水時には松木沢の濁度がはるかに高くなる。昭和30年代には久戸沢の方がはるかに濁ったという観察からすると、復旧治山工事による植生の導入の影響が久戸沢に表われているからではないかと思われる。

③ ウメ沢では3月から6月かけて季節的に降水に関係なく常時濁る傾向がある。これは冬期の凍結・融解のくりかえしが植生がないため激しいことに起因しているのではないかと思われる。春先の出水期に渓床に堆積していた微細土砂が流出するのではないかと思われる。




図5 久慈川と松木沢の濁度比較

タでは推論の域を出ない。今後も出水時の $Q \sim Q_s$ 関係のデータの蓄積が望まれる。また、ポートオル濁度計ではなく、株式による土砂濃度の実測や精度向上の力技を乞うたい。

7. おわりに

貴重な観測資料（足尾がん流量データ）を御提供下さった建設省猿飛川工事事務所及び観測機器をお貸しいただいた国立林業試験場福島に謝意を表す次第である。

6. 今後の課題

観測が始まってまだ一年である。データの蓄積は乏しく、濁度計のレンジ(500 P.P.m.)を越える松木沢台風時の濁度が不明である上、ピーク流量前後に観測される濁度のヒステリシスカーブについても観測できていない。特に植生導入が渦流濃度に及ぼす影響を統論的に考察するためには、今後、松木沢流域での継続的観測が必要であり、現状のデータ