

12 高知県の斜面の性状について

高知大学 細田 豊

1.はじめに

本県の山地は、第四紀の激しい地盤運動・造山運動によつて形成され、しかもほぼ東西性の帯状配列を呈する。主要な地質構造線は、北から御荷鉢構造線・仏像構造線が、ほぼ、東西に走り、この構造線によつて地質は北から三波川結晶片岩帯・御荷鉢緑色岩帯・秩父累帯・四十萬帯に区分される。地質帯別の面積分布は表-1のごとくである。

表-1 地質帯別面積割合

地質帯	面積(km ²)	割合(%)
三波川帯	1,038	14.61
秩父帯	1,798	25.30
四十萬帯	4,270	60.09

本県の山地災害の発生率は、地質帯別の面積率に応じて発生することはない。最近の山地災害は三波川結晶片岩帯・秩父累帯での発生頻度が高い傾向にある。特に、地すべり災害は三波川結晶片岩帯での発生率が高い。基岩の風化による粘土化作用が主な原因と推察される。

雨の降り方の影響もあるが、一面では、地形・風化土層・基岩類の風化・破碎など、素因条件も無視出来ない。本県の山地地形は、複雑な地質構造を反映して丘陵性山地から、急峻な山地と非常に変化に富んでいる。この多様な山地の自然斜面の性状を少しでも解明する目的で、電気探査・簡易貫入試験・表層土の透水試験などを実施したので、その概要を報告する。

2.調査地区・調査結果

2-1.三波川結晶片岩地帯

1.長岡郡 大豊町 東梶内

地質は三波川結晶片岩帯の南縁帯の清水構造帯に属し、強剥離性の黒色片岩である。基盤岩の風化・破碎は著しい。片理面の走向はほぼ東西性、傾きは北落ちであるが、南向き斜面の片理面の傾きは南向きと変化に富んでいる。局所的に背斜軸の存在が認められる。調査地区の比高は150M、斜面の傾斜は、ほぼ、25°～35°であるが、部分的には40°の急斜面もあり、変化に富んでいる。地表植生は、杉(15～30年生)、檜(15～30年生)64%、広葉樹13%である。電気探査は2測線(測線長L=530M、測点56)で実施した。地層比抵抗は探査深度7M前後迄は数千～数万Ω・Mと比抵抗の乱れの幅は大きい。それ以深になると地層比抵抗は、ほぼ、数百Ω・Mとなる。簡易貫入試験は5測線(測線長L=500M、測点55)で実施した。Nc=50値迄を風化土層厚とした場合、風化土層厚は、ほぼ、2～3Mの範囲内である。但し、Nc=50値の地層状態は基盤岩の強風化岩層も含まれると思われる。表層土の透水試験は、簡易貫入試験測点で実施した。透水係数の範囲は、(1.0～7.0)*10⁻¹～(1.0～5.0)*10⁻²cm/secである。表層土は非常に透水性が良好である。調査Boringの資料から、深度1.8Mまで表土層、1.8～2.7M強風化岩、それ以深は風化岩である。

2.長岡郡 大豊町 浦の谷

地質は三波川結晶片岩帯に属し、基盤岩は泥質片岩で風化・破碎は著しい。片理面の走向・傾斜は、ほぼ、E-W, 50° ~ 60° である。斜面は”流れ盤”となる。調査斜面の比高は250M、地表傾斜は下部斜面35° 以上、中腹斜面25° 前後、上部斜面40° 以上である。急崖斜面は滑落崖の跡で、緩斜面は崩土の堆積地である。地表植生は、杉（20年生以上）85%、その他広葉樹・竹林である。電気探査は3測線（測線長L=650M、測点68）で実施した。地層比抵抗は、探査深度10M迄は数千オーム・Mと乱れの範囲が大きいが、それ以深の地層比抵抗は数百オーム・Mである。簡易貫入試験は4測線（測線長L=440M、測点48）を実施した。風化土層厚は、ほぼ、3~5Mであるが、局所的には7M前後の箇所もある。表層土の透水試験は、簡易貫入試験の測点で実施した。表層土の透水係数の範囲は(1.0~9.0)*10⁻²~(1.0~9.0)*10⁻³cm/secである。

2-2.秩父累帯

1.吾川郡 吾川村 上久喜

地質は秩父累帯中帯の久喜層に属し、基盤岩類は砂岩の卓越する砂岩・泥岩の互層で風化・破碎は著しい。走向・傾斜は、ほぼ、N20° ~ 50° W, N60° ~ 70° である。調査斜面の比高は180M、斜面傾斜は、下部斜面32° ~ 39°、中・上部斜面40° ~ 45° である。地表植生は、杉（25年生）68%、檜（20年生）21%である。電気探査は3測線（測線長L=510M、測点54）で実施した。地層比抵抗は、探査深度8M前後迄は数千オーム・Mと乱れの範囲が大きいが、それ以深の地層比抵抗は数百オーム・Mである。簡易貫入試験は4測線（測線長L=610M、測点64）を実施した。風化土層厚は、1~2.5M前後である。表層土の透水試験は、簡易貫入試験の測点で実施した。表層土の透水係数の範囲は(1.3~9.8)*10⁻²cm/secである。

2.香美郡 土佐山田町 大字東川

地質は秩父累帯の上八川層と白木谷層の層境で、基盤岩類は砂岩・粘板岩の互層、チャート岩である。砂岩層は薄く、粘板岩層は、数M~数十Mの厚層である。砂岩・粘板岩の走向・傾斜は、ほぼ、N50° ~ 7° E, N50° である。調査斜面の比高は、A地区120M、B地区60Mである。斜面傾斜は、A地区、下部斜面15° ~ 20°、中腹斜面30° ~ 40°、上部斜面10° ~ 15°、B地区、上下部斜面の傾斜はA地区と同じであるが、中腹斜面25° ~ 30° である。地表植生はA地区広葉樹（10年生）・竹林、B地区杉・檜（25年生）・竹林である。電気探査はA地区1測線（測線長L=200M、測点21）、B地区2測線（測線長L=320M、測点34）を実施した。地層比抵抗は、A地区探査深度5~6M迄は数千オーム・M、それ以深になると数千~数百オーム・M、B地区探査深度7~8M迄は数千オーム・M、それ以深になるとA地区と同じ傾向である。簡易貫入試験はA地区5測線（測線長L=121.8M、測点46）、B地区2測線（測線長L=43.4M、測点26）を実施した。風化土層厚は3~4M（A）、2M前後（B）である。表層土の透水試験は、簡易貫入試験の測点で実施した。表層土の透水係数の範囲はA地区(3.25~7.09)*10⁻²cm/sec、B地区(1.76~2.07)*10⁻²cm/secである。

3.まとめ

地層比抵抗・深度10M前後迄の比抵抗は数千~数万オーム・Mと乱れの範囲が大きい。簡易貫入試験・自然斜面の風化土層厚(Nc≤50)は、斜面型・地表傾斜・標高等に影響されることなく基盤岩類の風化・破碎状態に強く支配される。透水試験・秩父累帯の透水係数の範囲は(1.0~9.0)*10⁻²cm/sec、三波川片岩帯は(1.0~7.0)*10⁻¹~(1.0~9.0)*10⁻³cm/secと場所によって異なる。