土石流の連続波形データから得られた振動特性

株式会社総合防災システム研究所 小川 達則 国際航業株式会社 佐々木 寿 株式会社拓和 能和 幸範 北海道大学地震火山研究観測センター 青山 裕

1 はじめに

火山噴火に伴う泥流・土石流(以下、土石流とする)は、噴火時期から噴火後においても長期間にわたり繰り返し発生することが多い。また、荒廃の著しい崩壊地を源頭部に有する渓流でも土石流が頻発することがある。そのため、土石流を繰り返し検知することができる非接触式の検知センサとして、振動センサが多く計画され整備されている。しかし、振動センサはこれまで検討されてきたノイズによる誤作動や検知基準等の判定手法に関わる課題の他に振動センサの据付方法等、設置環境についても不確定要素が多く、土石流の検知が難しい場合もある。そこで土石流検知の精度向上を目的として、設置環境による土石流の振動特性の違いについて調査・解析を行った。

2 振動センサ据付位置および観測方法

有珠山南側を流下する太平左の沢に実験局を設置した (観測期間:2007年6月~2007年11月)。振動センサは 地表面設置と構造物設置の2箇所(以下、センサ 、セン サ とする)に据付を行い、サンプリング200Hzにて連続 データの取得を行った。設置概要を表-1 に、機器設置を 図-1に示す。

表 - 1 振動センサ 設置概要

名 称	センサ	センサ		
設 置	地表面設置	構造物設置		
位 置	土石流の堆積層からなる段丘面 (流心からの距離10m)	堤長100m, 堤幅2m, 堤高2.5mの 床固工の袖天端(流心からの距離 10m)		
固定方法	地表を50cm程度掘削し、その中に コンクリート板の上にセンサを固定	袖天端のコンクリートにセンサを接 着固定		
機種	L-4C(短周期型速度計 , 3軸 , 固 有周期1秒)	L-22(短周期型速度計,1軸上下動,固有周期2秒)		

^{*}振動センサの他に、土石流の流下規模について把握するため、センサ の床固工に「電波水位計」を配置した。




図 - 1 機器配置図

3 観測結果

3.1 地盤振動試験

設置場所における振動特性の違いを確認するために、地盤振動試験を実施した。土石流の振動は、床固工の落差により土石流が落下、地面に衝撃する際の振動が卓越すると考え、床固工の上から、5kgの重りを落下させ、地面への衝撃振動を計測した。結果、最大振幅値は、センサが9.4mkine、センサが3.4mkineであり、3倍程度の振幅差が生じた。落下衝撃振動の卓越周波数は、センサで35Hz前後、センサで27Hz前後の振動を検出した。

3.2 土石流に伴う振動

最大規模の土石流が発生した 2007 年 9 月 20 日のビデオカメラ画像を写真 - 1 に、イベントデータを図 - 2 に示す。



写真 - 1 2007年9月20日 土石流流下状況 (佐々木ら,平成20年度砂防学会研究発表会概要集より転載)

^{*}解析対象は、上下成分とした。

の全体的な波形形状は、よく類似してしてい センサ る。出水始めの澪筋移動の影響を除き、電波水位計による 水位波形と双方のセンサが追従する、同期的な挙動を示し ている。巨礫が床固工から落下した時に発生した衝撃振動 (パルス的な波形)に最大振幅が計測されている。

一方、振幅及び周波数成分は、双方のセンサで異なる特 性を示している。振幅は、地盤振動試験と同様でセンサ の振幅が小さく、2~3倍程度の振幅差が生じた。周波数成 分は、図 - 3 に示すとおりセンサ が 5~40Hz の広帯域 に振動成分が含まれているのに対して、センサ は 15Hz をピークとする 5~20Hz で、25Hz 付近にて振動成分が大 きく減衰し、比較的低い周波数帯域にて振動成分が収束し ていた。


3.3 ノイズ状況等


土石流時以外に発生する、定常振動や遠方地震振動に対 するそれぞれの振動計測特性について整理した。(表 - 2)。 定常振動は、双方とも 0.2mkine、5Hz 前後の波形を計 測した。ただし、強風時はセンサ のみ 1~40Hz の広い 周波数成分を含む 0.9mkine 程度のノイズが発生しており、 センサ周辺で発生する微少なノイズに対しても敏感に反応 する特性がみられた。一方、遠方地震による微少振動は、 双方とも 3Hz 前後の低周波が観測されていて、振幅及び周 波数成分ともほぼ一致していた。センサーは、このように 低い周波数帯域の振動に対しては顕著な減衰がみられなか ったが、比較的高い周波数帯域の振動は大きく減衰した。

4 まとめと今後の課題


設置環境が異なる観測位置における土石流等の振動特 性の違いについて比較検討を行った。その結果、それぞ れの振動特性及び今後解決すべき課題について、ある程 度明らかになった。以下に整理して記す。

- (1) 地表面に設置したセンサ は、地盤振動との応答性 が高く、比較的土石流等の振動を高感度に検出した。 ただし、センサ設置場所で発生するノイズに対して も敏感に検出した。
- (2) 構造物に設置したセンサ は、一定周波以上(15Hz 以上)の振動減衰が顕著であり、地盤振動試験によ る重り落下衝撃振動や土石流振動の振幅が小さく検 出された。これは、地盤振動が構造物を揺らす過程 で、構造物の質量・剛性の影響により一定周波以上 の成分が特に減衰し応答性が低くなったものと考え
- (3) 振動センサは、発振源・伝搬経路・受振点の条件及





観測期間中に、動物によるケーブル損傷によるノイズの発生や振動センサの経年劣化の影響による振動応答特性が変化するなど の障害が発生していた。本報告にはこれらの障害が発生していない時期のデータを極力使用しているが、障害の影響を受けてい る可能性は否定できない。今後は、センサの動作状況にも留意して調査・検討を行いたいと考えている。






図 - 2 2007年9月20日に発生した 火山泥流の観測データ




図-3 速度振幅スペクトラム (出水ピーク時,2007年9月20日8:22)

表 - 2 振動イベント別最大振幅値整理表

	最大振幅(卓越周波数*1)		振幅比	
振動イベント	センサ mkine	センサ mkine	(/)	備考
地盤振動試験	9.4 (35Hz)	3.4 (27Hz)	2.8	
土石流 (巨礫落下)	306.7 (20Hz)	186.3 (12Hz)	1.6	09/9/20-8:26
泥流 (水位 50cm) ^{*2}	27.5 (22Hz)	20.5 (12Hz)	1.3	09/9/20-8:11
泥流 (水位 40cm) ^{*2}	33.5 (22Hz)	20.5 (12Hz)	1.6	09/9/20-8:12
泥流 (水位 30cm) ^{*2}	25.5 (22Hz)	10.5 (12Hz)	2.4	09/9/20-8:13
泥流 (水位 20cm) ^{*2}	17.5 (22Hz)	6.5 (12Hz)	2.7	09/9/20-8:14
定常振動	0.2 (5Hz)	0.2 (5Hz)	1.0	09/7/21-0:00 , 夜間 , 低 /イズ時
強風時振動	0.9 (5Hz)	0.2 (30Hz)	4.5	09/10/21-14:40 ,伊 達 , 平均風速10m
地震時	4.1 (3Hz)	4.1 (3Hz)	1.0	09/7/24-15:54,M4.1 深さ14km,南西沖

^{*1 1}Hz以トの低周波成分を除いた時の卓越周波数 *2 巨礫落下に伴うパルス状の振動を除いた泥流状の流れの振幅値