

流路工内の砂堆と植生の影響調査

建設省富士川砂防工事事務所 渡辺昌弘
門間敬一
財團法人砂防地すべり技術センター 柚木芳彦
建設技術研究所 ○何部彦七

1. はじめに

最近、土地利用や土砂の整備率が高まりにつれ、全国的に流路工の施工が盛んに行なわれてゐる。本調査は、流路工施工後数年を経て砂堆が形成され、この砂堆が発達するにつれその上に植生が侵入する。この砂堆の発達や植生の侵入が流路工の流通能力にどのような影響を与えてはかどるかを実態調査した結果を報告するものである。

2. 調査対象河川

今回調査した河川は、山梨県北西部の富士川と流部支川釜無川に合流する河川と対象とし、流路工施工後の砂堆や植生の発達がわざりよう御勘使川流路工施工後約30年、湯川流路工施工後10年、此外に施工した河も無く、流路工未施工河川として尾白川の下河川を対象とした。

3. 調査検討結果

(1)砂堆の発達過程を調べると、 $ls = 0.24x \sim 0.6 + 0.05x$ の範囲に推移しては。 (図-1)

ここで ls : 砂堆高 (m), x : 流路工施工後の年数

(2)砂堆が形成して数年も安定してハリとそり上には雑草や立木が侵入し、1m²方形区に詰めは立木の面積合計は、 $A = 2.9x$ (m²/m²) となる。 (図-2)

(3)砂堆長 (ls) と流路幅 (B) との関係は $ls = 3 \sim 10$ (单列), $ls = 1.5 \sim 3B$ (複列), $ls = 1.5B$ 以下 (網状) となる。

(図-3, 表-1 を参照)

(4)砂堆性長 (ls) と砂堆高 (h_s) の関係は、 $ls = 0.5 \sim 1.5h_s$ で各⁽¹⁾の調査結果と近似しては。 (図-1 表-2)

(5) ls と B の関係⁽²⁾より河床形態区分を平坦河床、反砂堆領域 (UPPER regime) に推移する。 (図-4)

(6)移動床流れの粒度則⁽³⁾は、河床形態によって異なる特性を示し、従って河床形態の変動によって粗度係数は変化する。 (表-3, 図-5)

(7)植生の侵入による水位への影響をスクリーンの損失係数を用いて計算すると表-4の通りで、その影響は大きい。しかし木等による断面の減少も考慮すれば要があることから、水制の高さ変化による粗度係数への影響を調べると表-5の通りとなり、流通能力に与える影響も大きい。

4. 考察

急流河川における河床の移動形態は、平坦→遷移→砂堆河床と変化する: とが予測される。これは河川では粗度係数を大きくする必要がある。立木のみを考えた場合水位への影響は小さい。流路工内の砂堆は床工と前庭部の洗掘による影響が大きく、これが流路工の上面を緩和し、流通能力を減少させてはの面もある。先に前庭部には粗度の大きいを考慮した前庭保護工を設けよう。《参考文献》 (1)水谷、伊菴: 流路工に関する研究(1) 土研資料, 1968年1月, (2)青木、芦田和男; 移動床流れにおける粗度、土木学会定期研修会, 1972年, (3)秋葉他4名; 水制に関する研究 S. 85. 10




圖-2 估價指標對(1.0%前)之變化




図-3 砂質掩蔽工における砂礫堆の高さと水防護の關係




図-4 Lower regime と upper regime の区分
(芦田・道上)

表-1 細胞半径(d_c)と流路幅の関係

清川局	(B) 村春涨幅图	(C) 站端涨幅表	$\frac{t_2}{t_1}$	站端涨幅类别	備考
御 勁 傳 弓	60	80~110 m	2.0~4.0	ⅤⅢ	
		200~250	3.7~7.1	Ⅷ	检水路幅对数
		300~400	4.0~8.5	Ⅶ	
獨 川	60	400~500	4.0~8.5	Ⅵ	低水路幅+高水数
		100~150	4.0~6.0	Ⅴ	
		50~60	1.7~2.0	Ⅳ	
大 川	80	20~50	0.7~1.3	Ⅲ	
		60~80	0~4.0	Ⅱ	
		60~80	1.5~2.0	Ⅰ	
尾 川	80	15~50	0.75~1.0	Ⅲ	
		70	2.1	Ⅱ	

表-2 種子の含有

河川名	砂石密堆高(m)	砂土堆積量(10 ³ m ³)	年量	備考
御所川(櫛川)	0.6~1.6	50~150	67~156	
濁川	0.2~1.0	50~100	50~100	
流川	0.1~0.6	15~80	150~333	
尾白川	1.5~2.0	70	45~67	流路工事施工

表一 三水温与心输出量变化率

消滅名	計量面積	計量面積(英頃)	水				備考
			計色粗度	粗度類別	1%露點溫度	2%露點溫度	
鶴鶴	175	"	5.8	3.99"	-7.7	-7.89	4.81"
鶴鶴	180.6	4	11.005	11.005	11.006	11.006	11.005
尾	180.6	"	1.50	2.00	-7.6	-7.76	1.50
尾	180.6	4	11.003	11.003	11.007	11.007	11.004
瀬	180.6	"	4.0	1.78	0.89	1.60	1.52
瀬	180.6	5.5	11.003	11.006	11.005	11.009	11.005
秋	180.6	"	6.0	1.22	1.03	1.10	1.02
秋	180.6	5.5	11.005	11.001	11.006	11.007	11.000

表一 各音素之傳入二十一世紀前讀音之水位——呈統計

注：水位の上段は午前の記録値（次本以降の何着かは完全な値）

表二 水利工程度变化引起的水库淤积量-影响

主木面積比 %	主木の面積比 %	粗度係数		備考
		湯川	波川	
0.10	16	0.05~0.195	0.105	1.0~1.6m ² 実績結果 ^a
0.10	8	0.10~0.175	0.115~0.18	実績結果 ^b 1.0~1.6m ²
0.08	4	0.05~0.085	0.05~0.075	適用初年度 1.0~1.6m ²